SEPA FAN REPLACEMENT DATA

11.05.2007

Model alt Old Model	mm	VDC	mA	l/min	Pa	P/U	RPM	dB(A) typ.	verfügbar bis available until	Modell neu Replacement	mm	VDC	mA	l/min	Pa	P/U	RPM	dB(A)	verfügbar ab available by
MFB20A05	20x20x10	5	60	14	13.6		9000	15	Dec. 07	MF_20C05L	20x20x8	5	80	22	9.6		8200	11	Dec. 07
MFB25A05H	25x25x10	5	85	32	22.6		8500	17	Dec. 07	SFB25A05H	25x25x10	5	85	32	22.6		8500	17	Dec. 07
MFB25A05HA	25x25x10	5	85	32	22.6	4	8500	17	outsold	SFB25A05HA	25x25x10	5	85	32	22.6	4	8500	17	on request
MFB25A12	25x25x10	12	60	38	31.4		10600	22	Oct. 07	MFB25F12	25x25x10	12	70	68	41.5		11200	23	Oct. 07
MFB25A12A	25x25x10	12	60	38	31.4	4	10600	22	outsold	MFB25F12A	25x25x10	12	70	68	41.5	2	11200	23	on request
MFB30A05	30x30x12	5	70	60	19.6		6500	18	March 08	MFB30G05	30x30x10	5	130	113	31.0		8500	21	March 08
MFB30A05A	30x30x12	5	70	60	19.6	4	6500	18	outsold	MFB30G05A	30x30x10	5	130	113	31.0	2	8500	21	May 07
										MFB30E05A	30x30x6.5	5	80	64	26,5	3	8600	18	on request
MFB30A12	30x30x12	12	60	80	36.3		9500	23	39387	MFB30G12	30x30x10	12	70	124	39.1		9100	23	Nov. 07
										MFB30E12	30x30x6.5	12	30	67	29.4		9000	19	May 07
MFB30A12A	30x30x12	12	60	80	36.3	4	9500	23	outsold	MFB30G12A	30x30x10	12	70	124	39.1	2	9100	23	on request
										MFB30E12	30x30x6.5	12	30	67	29.4	3	9000	19	on request
MFB50A05	50x50x10	5	130	170	13.7		3400	16	Jan. 08	MFB50E05	50x50x10	5	50	169	15.6		3500	16	Jan. 08
MFB50A05A	50x50x10	5	130	170	13.7	3	3400	16	Dec. 08	MFB50E05A	50x50x10	5	50	169	15.6	2	3500	16	Dec. 08
MFB50A12	50x50x10	12	90	230	22.6		4300	23	Nov. 07	MFB50E12	50x50x10	12	40	238	26.9		4800	25	Nov. 07
MFB50C12A	50x50x10	12	100	230	22.6	2	4150	23	Nov. 07	MFB50E12A	50x50x10	12	40	238	26.9	2	4800	25	Nov. 07
HF500B50A05	50x50x25	5	140	1.6	K/W		3600	24	Jan. 08	HF500B50E05	50x50x25	5	50	1.4	K/W		3500	23	Jan. 08
HF500B50A05A	50x50x25	5	140	1.6	K/W	3	3600	24	May 08	HF500B50E05A	50x50x25	5	50	1.4	K/W	2	3500	23	May 08
HF500B50A12	50x50x25	12	90	1.4	K/W		4500	31	April 08	HF500B50E12	50x50x25	12	40	1.0	K/W		5000	32	April 08
HF500B50C12A	50x50x25	12	100	1.4	K/W	2	4500	31	Nov. 07	HF500B50E12A	50x50x25	12	40	1.0	K/W	2	5000	32	Nov. 07
HF504B50C12A	53.5x52x34	12	100	0.95	K/W	2	4500	30	Apr. 08	no replacement									
HF506B50C12A	56.5x50x46.3	12	100	0.55	K/W	2	4500	30	Nov. 07	HF506B50E12A	56.5x50x46.3	12	40	0.5	K/W	2	5000	31	Nov. 07
HYB35C05	35x35x7.5	5	90	5.2	K/W		9000	27	Feb. 08	no replacement									
HYB35C05A	35x35x7.5	5	90	5.2	K/W	3	9000	27	Dec. 08	no replacement									